



Aalto-yliopisto
Sähkötekniikan
korkeakoulu

ELEC-C1110

Automaatio- ja systeemi- tekniikan perusteet

Luento 6


PID-säädin, värähtely, stabiilisuus

Joni Pajarinen 27.2.2023

Tämän luennon aiheet

- Säädön periaate
- Dynaamiset ominaisuudet
- On-off-säätö
- P-, PD-, PI-, ja PID-säätimet
- Järjestelmän stabiilius ja värähtely

Suljettu järjestelmä



Asetusarvo


Virhesuure

Ohjau-
signaali

Ohjaus


Säädettävä
suure

Mittaus




Yksinkertaistettu suljetun järjestelmän lohkokaavio

- Sisällytetään toimilaitteet ja prosessi samaan lohkoon




Säätimet




- Tavoitteena säädössä saada **säädettävän suureen** arvo samaksi kuin **asetusarvo** säätämällä prosessin **ohjausta**
- Ohjaus voi olla erityyppinen suure kuin säädettävä suure
 - Esim: säädettävä suure = säiliön veden pinnan korkeus, ohjaus = säiliön sisäänvirtausta säätelevän venttiilin asento

Säätimet



- Toisinaan toimilaitteet ja/tai anturit sisällytetään prosessi-lohkoon:




Säädön tavoitteet

- Asetusarvosäätö
 - Asetusarvo ei muutu, säätimen tehtävä on kompensoida häiriöt
 - Esim. kemianteollisuuden valmistusprosessit
- Servosäätö
 - Prosessin halutaan seuraavan asetuservon muutoksia tarkasti
 - Esim. moottorilla tehtävä asennon säätö


Dynaamiset ominaisuudet aikatasossa

Askelvaste




Yksinkertainen säädin: on-off -säätö


- Voidaan esimerkiksi säätää tuloventtiiliä ainoastaan päälle tai pois
- Ohjausvirran kytkeminen ei vaadi monimutkaista elektroniikkaa
- Prosessin ohjaaminen voi olla epätarkkaa
- Erilaisia on-off -säätimiä:



Puhdas reletyyppi



Rele, jossa hystereesi



Rele, jossa kuollut alue (ns. kolmipistesäätö)

Prosessin säätö analogisesti ohjattavalla toimilaitteella

- Jos toimilaitte voidaan ohjata muihin tiloihin kuin vain päälle tai pois, kannattaa käyttää monimutkaisempaa säädintä
- Toimilaitteen ohjaussignaali voi saada muitakin kuin on / off arvoja


Tarkastellaan säädintä kärryesimerkin avulla

- Kärry, jonka sijainti on $x(t)$, nopeus $\dot{x}(t)$ ja kiihtyvyys $\ddot{x}(t)$
- Voimasta F johtuva kiihtyvyys a saadaan suoraan Newtonin 2. laista

$$a = \frac{F}{m}$$


- Differentiaaliyhtälö systeemille matriisimuodossa:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} a$$



P-säädin

- Binäärisen (on/off) säätimen jälkeen yksinkertaisin mahdollinen säädin on P-säädin
- Säädin ohjaa prosessia skaalaamalla asetusravon ja mittauksen erotusta $e(t)$ vakio kertoimella k_P




- Syöte prosessille asetusravon ja mittauksen funktiona:
$$a = k_P e(t) = k_P (x_{\text{ASETUS}}(t) - x(t))$$

Tarkastellaan säädintä kärryesimerkin avulla

- Halutaan ajaa lähtösijainnista $x(0)$ sijaintiin $x_{\text{ASETUS}}(t) = 0$
- Miten valita kiihtyvyys a ?
- Yritetään minimoida virhearvio =
asetusarvo – nykyarvo:


$$e(t) = 0 - x(t)$$

- Valitaan $a = k_p e(t) = -k_p x(t)$
- Tätä kutsutaan P-säätimeksi
- P: "proportional", säätö
suhteellinen virheeseen
- Lisätään P-säädin prosessiin:



$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} a = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -k_p x(t) \end{bmatrix}$$

P-säädin kärryesimerkissä




- Ajetaan sijaintiin $x(t) = 0$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} a = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -k_P x(t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_P & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ -k_P x(t) \end{bmatrix} \rightarrow \ddot{x}(t) = -k_P x(t)$$

P-säädin kärriesimerkissä: ratkaistaan differentiaaliyhtälö




- Ajetaan sijaintiin $x(t) = 0$
- $\ddot{x}(t) = -k_P x(t)$
- Differentiaaliyhtälön ratkaisu:
$$x(t) = c_1 \sin(\sqrt{k_P t}) + c_2 \cos(\sqrt{k_P t})$$
- Nopeus $\dot{x}(t) = \sqrt{k_P} (c_1 \cos(\sqrt{k_P t}) - c_2 \sin(\sqrt{k_P t}))$
- Ratkaistaan c_1 ja c_2 käyttämällä alkusijaintia $x(0)$ ja lähtönopeutta $\dot{x}(0)$:

$$x(t) = c_1 \sin(\sqrt{k_P t}) + x(0) \cos(\sqrt{k_P t})$$




$$\dot{x}(t) = \sqrt{k_P} (\dot{x}(0)/\sqrt{k_P} \cos(\sqrt{k_P t}) - x(0) \sin(\sqrt{k_P t}))$$

- $c_1 = \dot{x}(0)/\sqrt{k_P}$ ja $c_2 = x(0)$

P-säädin kärryesimerkissä: stabiilisuus




- Kun lähtönopeus $\dot{x}(0) = 0$,
saadaan $x(t) = x(0) \cos(\sqrt{k_P} t)$
 - Kun $k_P > 0$, $x(t)$ värähtelee / oskilloi
 - Kun $k_P = 0$, $x(t)$ on vakio
 - Kun $k_P < 0$, $x(t) =$
 $x(0) \cos(t\sqrt{-k_P}i) = \frac{x(0)}{2} \left(e^{-\sqrt{-k_P} t} + e^{\sqrt{-k_P} t} \right)$
→ $x(t)$ kasvaa eksponentiaalisesti
- Systemi on epästabiili.




Epästabiilius

- Eksponentiaalinen kasvu
→ epästabiili järjestelmä
- Äärellinen syöte aiheuttaa vasteen, joka karkaa äärettömyyteen
- Esim. moottorin nopeus saattaa kasvaa rajattomasti, veden pinta saattaa valua yli, tms. tms.



Kärriesimerkki: värähtely pois




- P-säädin voi aiheuttaa värähtelyä
- Värähtely: kun kärry kiihdyttää nopeus kasvaa kunnes mennään asetusarvon yli ja vasta sitten jarrutetaan
- Miten vähentää nopeutta?
- → Käytetään D-säädintä / derivaatta-säädintä

$$a = k_D \dot{e}(t)$$

PD-säädin kärryesimerkissä

- Halutaan ajaa sijaantiin $x(t) = 0$
- Valitaan $a = k_P e(t) + k_D \dot{e}(t) = -k_P x(t) - k_D \dot{x}(t)$



$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} a$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -k_P x(t) - k_D \dot{x}(t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_P & -k_D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix}$$

Yhtälö on muotoa $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{A}\mathbf{y}$


D-säädin

P-säädin

PD-säädin kärryesimerkissä

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_P & -k_D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix}$$


Yhtälö on muotoa $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{A}\mathbf{y}$



- Merkitään S :llä matriisia, jossa sarakkeet ovat A :n ominaisvektoreita ja λ_i :llä A :n ominaisarvoja

- Silloin $\mathbf{y} = \mathbf{S}\mathbf{z}$, missä $\mathbf{z} = \begin{bmatrix} c_1 e^{\lambda_1 t} \\ c_2 e^{\lambda_2 t} \\ \dots \\ c_n e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}$

PD-säädin kärryesimerkissä



- Yhtälö $\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_P & -k_D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix}$ on muotoa $\dot{\mathbf{y}} = A\mathbf{y}$
- A:n ominaisarvot ovat
$$\lambda_1 = \frac{1}{2} \left(-\sqrt{k_D^2 - 4k_P} - k_D \right), \lambda_2 = \frac{1}{2} \left(\sqrt{k_D^2 - 4k_P} - k_D \right)$$
- Saadaan $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} = S \begin{bmatrix} c_1 e^{\lambda_1 t} \\ c_2 e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix}$
$$S = \begin{bmatrix} \frac{1}{2k_P} \left(\sqrt{k_D^2 - 4k_P} - k_D \right) & \frac{1}{2k_P} \left(-\sqrt{k_D^2 - 4k_P} - k_D \right) \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

PD-säädin kärryesimerkissä


- $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} = S \begin{bmatrix} c_1 e^{\lambda_1 t} \\ c_2 e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix} = S \begin{bmatrix} c_1 e^{\operatorname{Re}(\lambda_1)t} e^{i \operatorname{Im}(\lambda_1)t} \\ c_2 e^{\operatorname{Re}(\lambda_2)t} e^{i \operatorname{Im}(\lambda_2)t} \end{bmatrix}$
- $\lambda_{1/2} = \frac{1}{2} \left(-k_D \pm \sqrt{k_D^2 - 4 k_P} \right)$
- Kun $k_D^2 < 4 k_P$, $\operatorname{Im}(\lambda_{1/2}) \neq 0$. Eulerin kaavalla saadaan $e^{i \operatorname{Im}(\lambda_{1/2})t} = \cos(\operatorname{Im}(\lambda_{1/2})t) + i \sin(\operatorname{Im}(\lambda_{1/2})t) \rightarrow$
Värähtelyä
- Kun reaaliosa $\operatorname{Re}(\lambda_{1/2}) > 0$, $e^{\operatorname{Re}(\lambda_1)t}$ kasvaa eksponentiaalisesti
- Kun reaaliosa $\operatorname{Re}(\lambda_{1/2}) = 0$, $e^{\operatorname{Re}(\lambda_1)t}$ on vakio
- Kun reaaliosa $\operatorname{Re}(\lambda_{1/2}) < 0$, $e^{\operatorname{Re}(\lambda_1)t}$ konvergoi eksponentiaalisesti
- Jos valitaan $k_D^2 = 4 k_P$ ja $k_D > 0$, ei ole värähtelyä ja systeemi konvergoituu asetusarvoon!
- Mutta riittääkö PD-säädin kaikkiin prosesseihin?

Esimerkkiprosessi: säiliön pinnankorkeus




Esimerkkiprosessi: säiliön pinnankorkeus

- Tulovirtauksen venttiiliä pystytään ohjaamaan
- Lähtövirtauksen venttiilin asento aiheuttaa odottamattomia muutoksia pinnankorkeuteen
- Miten pinnankorkeutta pitäisi säätää?
- Riittääkö, että mitataan lähtövirtaus ja asetetaan tulovirtaus samaksi?
- Käytännössä ei toimi koska epätarkkuuksia
- Tarvitaan mittaus pinnankorkeudesta
- Pinnankorkeus = säädettävä suure



Säiliöprosessin malli


- Lähtövirtaus f_o riippuu pinnan korkeudesta ja lähtöventtiilin asennosta k
- Tulovirtauksen f_I suuruutta voidaan suoraan säätää
- Pinnankorkeudesta h saadaan suoraan mittaus
- Veden pinnankorkeuden muutos riippuu tulovirtauksesta f_I ja lähtövirtauksesta f_o




$$f_o = k\sqrt{h}$$

Säiliöprosessin lohkokaavio

- Halutaan malli pinnankorkeuden halutusta arvosta (asetusarvo) todelliseen pinnankorkeuteen, kun käytetään takaisinkytkettyä säätöä
- Suljettua järjestelmää kuvaava lohkokaavioesitys:



- Halutaan siis koko järjestelmän malli:



- Huom! Mittauksen ja venttiilin ohjauksen dynamiikat arvioidaan äärettömän nopeiksi

Säiliöprosessin dynaaminen malli

- Ensin mallinnetaan itse prosessi
- Kirjoitetaan taseyhtälö:
 - Tuleva virtaus – lähtevä virtaus = varastoituva virtaus (ajassa)

$$\frac{dV}{dt} = \frac{d(Ah)}{dt} = A \frac{dh}{dt} = f_I - f_O$$

- (Säiliön poikkipinta-alan A oletetaan olevan vakio)

- Tiedettiin

$$f_O = k\sqrt{h}$$

missä k on poistiventtiilistä riippuva vakio

Säiliöprosessin dynaaminen malli

- Saadaan epälineaarinen esitys


$$A \frac{dh}{dt} = f_I - k\sqrt{h}$$

jossa pinnankorkeus h on systeemin tilaa kuvaava muuttuja ja virtaus f_I on ohjausmuuttuja

- Differentiaaliyhtälö on hankala ratkaista analyttisesti
- Numeerista integrointia voidaan käyttää

Säiliöprosessi P-säätimellä


- Säädin ohjaa prosessia skaalaamalla asetusravon ja mittauksen erotusta vakiokertoimella k_p



- Syöte prosessille asetusravon ja mittauksen funktiona:
$$f_I(t) = k_p e(t) = k_p [h_A(t) - h(t)]$$

P-säädin: pysyvä poikkeama

- Jos erosuure $e(t)$ on liian pieni, ei ohjaus välttämättä riitä kompensoimaan virhettä nolnaan
- → Jää pysyvä poikkeama




PI-säädin (Proportional + Integral)

- Pysyvä poikkeama aiheuttaa pienen jatkuvan virhesuureen
- Jos tätä pientä virhesuuretta integroidaan, suure kasvaa ajan kuluessa
 - Jonkin ajan kuluttua virhesuureen integraali on riittävän suuri aiheuttamaan tarvittavan muutoksen
- Tuodaan P-säätimen rinnalle integraattori → PI-säädin

PI-säädin

- Erosuuretta skaalataan kertoimella K_P sekä sen integraalia kertoimella K_I




- Syöte prosessille asetusravon ja mittauksen funktiona:

$$f_I(t) = k_P e(t) + k_I \int_0^t e(t) dt, \quad e(t) = h_A(t) - h(t)$$

Värähtely, ylitys

- Suuret P- ja I-termit aiheuttavat nopeaa dynamiikkaa
- → Saattaa aiheutua värähtelyä ja/tai referenssiarvon ylitys (samalla lailla kuin kärryesimerkissä)




PID-säädin (Proportional + Integral + Derivative)

- Nopeat muutokset aiheuttavat suuren derivaatan
- Muutosta voidaan hidastaa derivaattatermillä
- Suuri erosuureen derivaatta jarruttaa muutosta hetkellisesti

PID-säädin

- Erosuuretta skaalataan kertoimella k_P , sen integraalia kertoimella k_I ja sen derivaattaa kertoimella k_D :

$$k_P e(t) + k_I \int_0^t e(t) dt + k_D \frac{d}{dt} e(t)$$



P/I/D-säätimet yhteenveto

- Yksinkertaisin jatkuvan ajan säädin: P-säädin
 - Virhesuureeseen verrannollinen prosessin ohjaus
- Värähtelyjen vaimentaminen PD-säätimellä
 - Hidastaa muutosta, kun erosuureen ajan derivaatta on suuri
- Pysyvän virheen poikkeaman poistaminen PI-säätimellä
 - Integraattori integroi virhesuuretta, ja ajan myötä integraali kasvaa riittävän suureksi
- PI- ja PD-säätimien yhdistelmä → PID-säädin

PID-säädin


- Hyvin yleisesti käytetty säädin monissa sovelluksissa
 - Teollisuusprosesseissa
 - Moottorien nopeusohjauksessa
 - Robotiikassa
 - Sähköpiirien ohjauksessa
- Vain kolme viritettävää parametria
- Voidaan virittää joskus jopa ilman prosessin mallia

Integroiva prosessi

- Joskus prosessissa itsessään integraattori
- Esim.
 - Säiliö, jossa ei ole jatkuvaa ulosvirtausta. Tulovirtaus integroituu ajan myötä säiliöön.
- Tällöin säätimessä ei tarvita integraattoria
- Voidaan käyttää PD-säädintä (Proportional + Derivative)
 - PID-säätimen integraattorin vahvistus nolaksi

Säätimet

- Muitakin lineaarisia säätimiä (kuin P/PI/PID/PD) on olemassa
 - Esim. vaiheenjohto- ja vaiheenjättökompensaattorit
- Epälineaariset säätimet monimutkaisempia
 - Ei välttämättä enää pystytä mallintamaan perinteisillä menetelmillä
 - Usein kuitenkin lineaarinen säädin riittää
- Myös monen muuttujan säätö yhtä aikaa mahdollista



Ei käsitellä tarkemmin tällä kurssilla

Mitä tänään opittiin

- Säädön periaate
- Dynaamiset ominaisuudet
- On-off-säätö
- P-, PD-, PI-, ja PID-säätimet ja mitä ongelmia ne ratkaisevat
- Järjestelmän stabiilius ja värähtely