



Aalto-yliopisto  
Sähkötekniikan  
korkeakoulu

# ELEC-C1110

## Automaatio- ja systeemi- tekniikan perusteet

Luento 6



PID-säädin, värähtely, stabiilisuus

Joni Pajarinen 26.2.2024

# Tämän luennon aiheet


- Säädön periaate
- Dynaamiset ominaisuudet
- On-off-säätö
- P-, PD-, PI-, ja PID-säätimet
- Järjestelmän stabiilius ja värähtely

# Suljettu järjestelmä




# Yksinkertaistettu suljetun järjestelmän lohkokaavio

- Sisällytetään toimilaitteet ja prosessi samaan lohkoon




# Säätimet




- Tavoitteena säädössä saada **säädettävän suureen** arvo samaksi kuin **asetusarvo** säätämällä prosessin **ohjausta**
- Ohjaus voi olla erityyppinen suure kuin säädettävä suure
  - Esim: säädettävä suure = säiliön veden pinnan korkeus, ohjaus = säiliön sisäänvirtausta säätelevän venttiilin asento

# Säätimet



- Toisinaan toimilaitteet ja/tai anturit sisällytetään prosessi-lohkoon:




# Säädön tavoitteet

- Asetusarvosäätö
  - Asetusarvo ei muutu, säätimen tehtävä on kompensoida häiriöt
  - Esim. kemianteollisuuden valmistusprosessit
- Servosäätö
  - Prosessin halutaan seuraavan asetusrvon muutoksia tarkasti
  - Esim. moottorilla tehtävä asennon säätö

# Dynaamiset ominaisuudet aikatasossa

## Askelvaste




- $t_r$  Nousuaika
- $t_p$  Ajanhetki jolloin huippu
- $t_s$  Asettumisaika
- $M_p$  Ylitys
- Jatkuvan ajan virhe




# Yksinkertainen säädin: on-off -säätö


- Voidaan esimerkiksi säätää tuloventtiiliä ainoastaan päälle tai pois
- Ohjausvirran kytkeminen ei vaadi monimutkaista elektroniikkaa
- Prosessin ohjaaminen voi olla epätarkkaa
- Erilaisia on-off -säätimiä:



Puhdas reletyyppi



Rele, jossa hystereesi



Rele, jossa kuollut alue (ns. kolmipistesäätö)

# Prosessin säätö analogisesti ohjattavalla toimilaitteella

- Jos toimilaite voidaan ohjata muihin tiloihin kuin vain päälle tai pois, kannattaa käyttää monimutkaisempaa säädintä
- Toimilaitteen ohjaussignaali voi saada muitakin kuin on / off arvoja


# Tarkastellaan säädintä kärryesimerkin avulla

- Kärry, jonka sijainti on  $x(t)$ , nopeus  $\dot{x}(t)$  ja kiihtyvyys  $\ddot{x}(t)$
- Voimasta  $F$  johtuva kiihtyvyys  $a$  saadaan suoraan Newtonin 2. laista

$$a = \frac{F}{m}$$


- Differentiaaliyhtälö systeemille matriisimuodossa:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} a$$



# P-säädin

- Binäärisen (on/off) säätimen jälkeen yksinkertaisin mahdollinen säädin on P-säädin
- Säädin ohjaa prosessia skaalaamalla asetusravon ja mittauksen erotusta  $e(t)$  vakio kertoimella  $k_P$



- Syöte prosessille asetusravon ja mittauksen funktiona:


$$a = k_P e(t) = k_P (x_{\text{ASETUS}}(t) - x(t))$$

# Tarkastellaan säädintä kärryesimerkin avulla

- Halutaan ajaa lähtösijainnista  $x(0)$  sijaintiin  $x_{\text{ASETUS}}(t) = 0$
- Miten valita kiihtyvyys  $a$  ?
- Yritetään minimoida virhearvio = asetusarvo – nykyarvo:


$$e(t) = 0 - x(t)$$

- Valitaan  $a = k_p e(t) = -k_p x(t)$
- Tätä kutsutaan P-säätimeksi
- P: "proportional", säätö suhteellinen virheeseen
- Lisätään P-säädin prosessiin:



$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} a = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -k_p x(t) \end{bmatrix}$$

# P-säädin kärryesimerkissä




- Ajetaan sijaintiin  $x(t) = 0$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} a = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -k_P x(t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_P & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ -k_P x(t) \end{bmatrix} \rightarrow \ddot{x}(t) = -k_P x(t)$$

# P-säädin kärryesimerkissä: ratkaistaan differentiaaliyhtälö




- Ajetaan sijaintiin  $x(t) = 0$
- $\ddot{x}(t) = -k_P x(t)$
- Differentiaaliyhtälön ratkaisu:  
$$x(t) = c_1 \sin(\sqrt{k_P t}) + c_2 \cos(\sqrt{k_P t})$$
- Nopeus  $\dot{x}(t) = \sqrt{k_P} (c_1 \cos(\sqrt{k_P t}) - c_2 \sin(\sqrt{k_P t}))$
- Ratkaistaan  $c_1$  ja  $c_2$  käyttämällä alkusijaintia  $x(0)$  ja lähtönopeutta  $\dot{x}(0)$ :

$$x(t) = c_1 \sin(\sqrt{k_P t}) + x(0) \cos(\sqrt{k_P t})$$




$$\dot{x}(t) = \sqrt{k_P} (\dot{x}(0) / \sqrt{k_P} \cos(\sqrt{k_P t}) - x(0) \sin(\sqrt{k_P t}))$$

- $c_1 = \dot{x}(0) / \sqrt{k_P}$  ja  $c_2 = x(0)$

# P-säädin kärryesimerkissä: stabiilisuus



- Kun lähtönopeus  $\dot{x}(0) = 0$ ,  
saadaan  $x(t) = x(0) \cos(\sqrt{k_P} t)$
  - Kun  $k_P > 0$ ,  $x(t)$  värähtelee / oskilloi
  - Kun  $k_P = 0$ ,  $x(t)$  on vakio
  - Kun  $k_P < 0$ ,  $x(t) =$   
 $x(0) \cos(t\sqrt{-k_P}i) = \frac{x(0)}{2} \left( e^{-\sqrt{-k_P} t} + e^{\sqrt{-k_P} t} \right)$   
→  $x(t)$  kasvaa eksponentiaalisesti
- Systemi on epästabiili.






# Epästabiilius

- Eksponentiaalinen kasvu  
→ epästabiili järjestelmä
- Äärellinen syöte aiheuttaa vasteen, joka karkaa äärettömyyteen
- Esim. moottorin nopeus saattaa kasvaa rajattomasti, veden pinta saattaa valua yli, tms. tms.



# Kärryesimerkki: värähtely pois




- P-säädin voi aiheuttaa värähtelyä
- Värähtely: kun kärry kiihdyttää nopeus kasvaa kunnes mennään asetusarvon yli ja vasta sitten jarrutetaan
- Miten vähentää nopeutta?
- → Käytetään D-säädintä / derivaatta-säädintä

$$a = k_D \dot{e}(t)$$

# PD-säädin kärryesimerkissä

- Halutaan ajaa sijaintiin  $x(t) = 0$
- Valitaan  $a = k_P e(t) + k_D \dot{e}(t) = -k_P x(t) - k_D \dot{x}(t)$



$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} a$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -k_P x(t) - k_D \dot{x}(t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_P & -k_D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix}$$


D-säädin

P-säädin

Yhtälö on muotoa  $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{A}\mathbf{y}$

# PD-säädin kärryesimerkissä

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_P & -k_D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix}$$




Yhtälö on muotoa  $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{A}\mathbf{y}$

- Merkitään  $S$ :llä matriisia, jossa sarakkeet ovat  $A$ :n ominaisvektoreita ja  $\lambda_i$ :llä  $A$ :n ominaisarvoja

- Silloin  $\mathbf{y} = \mathbf{S}\mathbf{z}$ , missä  $\mathbf{z} = \begin{bmatrix} c_1 e^{\lambda_1 t} \\ c_2 e^{\lambda_2 t} \\ \dots \\ c_n e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}$

Yleinen ratkaisu ensimmäisen asteen lineaariselle differentiaayhtälölle

# PD-säädin kärryesimerkissä



- Yhtälö  $\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \ddot{x}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_P & -k_D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix}$  on muotoa  $\dot{\mathbf{y}} = A\mathbf{y}$

- A:n ominaisarvot ovat

$$\lambda_1 = \frac{1}{2} \left( -\sqrt{k_D^2 - 4k_P} - k_D \right), \quad \lambda_2 = \frac{1}{2} \left( \sqrt{k_D^2 - 4k_P} - k_D \right)$$

- Saadaan  $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} = S \begin{bmatrix} c_1 e^{\lambda_1 t} \\ c_2 e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix}$

$$S = \begin{bmatrix} \frac{1}{2k_P} \left( \sqrt{k_D^2 - 4k_P} - k_D \right) & \frac{1}{2k_P} \left( -\sqrt{k_D^2 - 4k_P} - k_D \right) \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$


# PD-säädin kärryesimerkissä

- $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} = S \begin{bmatrix} c_1 e^{\lambda_1 t} \\ c_2 e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix} = S \begin{bmatrix} c_1 e^{\operatorname{Re}(\lambda_1)t} e^{i \operatorname{Im}(\lambda_1)t} \\ c_2 e^{\operatorname{Re}(\lambda_2)t} e^{i \operatorname{Im}(\lambda_2)t} \end{bmatrix}$
- $\lambda_{1/2} = \frac{1}{2} \left( -k_D \pm \sqrt{k_D^2 - 4k_P} \right)$
- Kun  $k_D^2 < 4k_P$ ,  $\operatorname{Im}(\lambda_{1/2}) \neq 0$ . Eulerin kaavalla saadaan  $e^{i \operatorname{Im}(\lambda_{1/2})t} = \cos(\operatorname{Im}(\lambda_{1/2})t) + i \sin(\operatorname{Im}(\lambda_{1/2})t) \rightarrow$   
Värähtelyä
- Kun reaaliosa  $\operatorname{Re}(\lambda_{1/2}) > 0$ ,  $e^{\operatorname{Re}(\lambda_1)t}$  kasvaa eksponentiaalisesti
- Kun reaaliosa  $\operatorname{Re}(\lambda_{1/2}) = 0$ ,  $e^{\operatorname{Re}(\lambda_1)t}$  on vakio
- Kun reaaliosa  $\operatorname{Re}(\lambda_{1/2}) < 0$ ,  $e^{\operatorname{Re}(\lambda_1)t}$  konvergoi eksponentiaalisesti
- Jos valitaan  $k_D^2 = 4k_P$  ja  $k_D > 0$ , ei ole värähtelyä ja systeemi konvergoituu asetusarvoon!
- Mutta riittääkö PD-säädin kaikkiin prosesseihin?

# Esimerkkiproseessi: säiliön pinnankorkeus

# Esimerkkiprosessi: säiliön pinnankorkeus


- Tulovirtauksen venttiiliä pystytään ohjaamaan
- Lähtövirtauksen venttiilin asento aiheuttaa odottamattomia muutoksia pinnankorkeuteen
- Miten pinnankorkeutta pitäisi säätää?
- Riittääkö, että mitataan lähtövirtaus ja asetetaan tulovirtaus samaksi?
- Käytännössä ei toimi koska epätarkkuuksia
- Tarvitaan mittaus pinnankorkeudesta
- Pinnankorkeus = säädettävä suure





# Säiliöprosessin malli

- Lähtövirtaus  $f_o$  riippuu pinnan korkeudesta ja lähtöventtiilin asennosta  $k$
- Tulovirtauksen  $f_I$  suuruutta voidaan suoraan säätää
- Pinnankorkeudesta  $h$  saadaan suoraan mittaus
- Veden pinnankorkeuden muutos riippuu tulovirtauksesta  $f_I$  ja lähtövirtauksesta  $f_o$




$$f_o = k\sqrt{h}$$

# Säiliöprosessin lohkokaavio

- Halutaan malli pinnankorkeuden halutusta arvosta (asetusarvo) todelliseen pinnankorkeuteen, kun käytetään takaisinkytkettyä säätöä
- Suljettua järjestelmää kuvaava lohkokaavioesitys:



- Halutaan siis koko järjestelmän malli:



- Huom! Mittauksen ja venttiilin ohjauksen dynamiikat arvioidaan äärettömän nopeiksi

# Säiliöprosessin dynaaminen malli

- Ensin mallinnetaan itse prosessi
- Kirjoitetaan taseyhtälö:
  - Tuleva virtaus – lähtevä virtaus = varastoituva virtaus (ajassa)

$$\frac{dV}{dt} = \frac{d(Ah)}{dt} = A \frac{dh}{dt} = f_I - f_O$$

- (Säiliön poikkipinta-alan  $A$  oletetaan olevan vakio)

- Tiedetään

$$f_O = k\sqrt{h}$$

missä  $k$  on poistotenttiilistä riippuva vakio

# Säiliöprosessin dynaaminen malli

- Saadaan epälineaarinen esitys


$$A \frac{dh}{dt} = f_I - k\sqrt{h}$$

jossa pinnankorkeus  $h$  on systeemin tilaa kuvaava muuttuja ja virtaus  $f_I$  on ohjausmuuttuja

- Differentiaaliyhtälö on hankala ratkaista analyyttisesti
- Voidaan käyttää numeerista integrointia (Luento 2)

# Säiliöprosessi P-säätimellä


- Säädin ohjaa prosessia skaalaamalla asetusravon ja mittauksen erotusta vakio kertoimella  $k_p$



- Syöte prosessille asetusravon ja mittauksen funktiona:  
$$f_I(t) = k_P e(t) = k_P [h_A(t) - h(t)]$$

# P-säädin: pysyvä poikkeama

- Jos erosuure  $e(t)$  on liian pieni, ei ohjaus välttämättä riitä kompensoimaan virhettä nolnaan
- → Jää pysyvä poikkeama




# PI-säädin (Proportional + Integral)

- Pysyvä poikkeama aiheuttaa pienen jatkuvan virhesuureen
- Jos tätä pientä virhesuuretta integroidaan, suure kasvaa ajan kuluessa
  - Jonkin ajan kuluttua virhesuureen integraali on riittävän suuri aiheuttamaan tarvittavan muutoksen
- Tuodaan P-säätimen rinnalle integraattori → PI-säädin

# PI-säädin

- Erosuuretta skaalataan kertoimella  $K_P$  sekä sen integraalia kertoimella  $K_I$




- Syöte prosessille asetusravon ja mittauksen funktiona:

$$f_I(t) = k_P e(t) + k_I \int_0^t e(t) dt, \quad e(t) = h_A(t) - h(t)$$



# Värähtely, ylitys

- Suuret P- ja I-termit aiheuttavat nopeaa dynamiikkaa
- → Saattaa aiheutua värähtelyä ja/tai referenssiarvon ylitys (samalla lailla kuin kärryesimerkissä)




# PID-säädin (Proportional + Integral + Derivative)

- Nopeat muutokset aiheuttavat suuren derivaatan
- Muutosta voidaan hidastaa derivaattatermillä
- Tällöin suuri erosuureen derivaatta jarruttaa muutosta hetkellisesti

# PID-säädin

- Erosuuretta skaalataan kertoimella  $k_P$ , sen integraalia kertoimella  $k_I$  ja sen derivaattaa kertoimella  $k_D$ :

$$k_P e(t) + k_I \int_0^t e(t) dt + k_D \frac{d}{dt} e(t)$$



# P/I/D-säätimet yhteenveto

- Yksinkertaisin jatkuvan ajan säädin: P-säädin
  - Virhesuureeseen verrannollinen prosessin ohjaus
- Värähtelyjen vaimentaminen PD-säätimellä
  - Hidastaa muutosta, kun erosuureen derivaatta on suuri
- Pysyvän virheen poikkeaman poistaminen PI-säätimellä
  - Integraattori integroi virhesuuretta, ja ajan myötä integraali kasvaa riittävän suureksi
- PI- ja PD-säätimien yhdistelmä → PID-säädin

# PID-säädin

- Hyvin yleisesti käytetty säädin monissa sovelluksissa
  - Teollisuusprosesseissa
  - Moottorien nopeusohjauksessa
  - Robotiikassa
  - Sähköpiirien ohjauksessa
- Vain kolme viritettävää parametria
- Voidaan virittää joskus jopa ilman prosessin mallia

# Integroiva prosessi

- Joskus prosessissa itsessään integraattori
- Esim.
  - Säiliö, jossa ei ole jatkuvaa ulosvirtausta. Tulovirtaus integroituu ajan myötä säiliöön.
- Tällöin säätimessä ei tarvita integraattoria
- Voidaan käyttää PD-säädintä (Proportional + Derivative)
  - PID-säätimen integraattorin vahvistus nolaksi

# Säätimet

- Muitakin lineaarisia säätimiä (kuin P/PI/PID/PD) on olemassa
  - Esim. vaiheenjohto- ja vaiheenjättökompensaattorit
- Epälineaariset säätimet monimutkaisempia
  - Ei välttämättä enää pystytä mallintamaan perinteisillä menetelmillä
  - Usein kuitenkin lineaarinen säädin riittää
- Myös monen muuttujan säätö yhtä aikaa mahdollista

Ei käsitellä tarkemmin tällä kurssilla

# Mitä tänään opittiin

- Säädön periaate
- Dynaamiset ominaisuudet
- On-off-säätö
- P-, PD-, PI-, ja PID-säätimet ja mitä ongelmia ne ratkaisevat
- Järjestelmän stabiilius ja värähtely